

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jend. Suprpto Gg 1



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG


LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
438	Jend. Suprpto Gg 1	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jend. Suprpto Gg 1



LOKASI : STA 0+200 - 0+300

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
438	Jend. Suprpto Gg 1	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2