

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kebondalem



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
442	Kebondalem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kebondalem



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : PAVING
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+400 - 0+430

KONDISI PERKERASAN : PAVING
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
442	Kebondalem	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2