

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

**RUAS JALAN : Sekolah Teknik**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------|----------------|---------|
| 443      | Sekolah Teknik | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

**RUAS JALAN : Sekolah Teknik**



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------|----------------|---------|
| 443      | Sekolah Teknik | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

**RUAS JALAN : Sekolah Teknik**



LOKASI :                **STA                0+600                -                0+660**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                4                M

CATATAN                :                BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------|----------------|---------|
| 443      | Sekolah Teknik | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 3       |