

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Wargabakti



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200 - 0+250

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
447	Wargabakti	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Wargabakti



LOKASI : STA 0+250 - 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
447	Wargabakti	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2