

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Gunung Selamet



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
467	Gunung Selamet	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Gunung Selamet



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
467	Gunung Selamet	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2