


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Galunggung



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------|----------------|---------|
| 475      | Galunggung | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Galunggung



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------|----------------|---------|
| 475      | Galunggung | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Galunggung



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------|----------------|---------|
| 475      | Galunggung | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Galunggung



LOKASI : STA 1+080

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS  | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------|----------------------|----------------|---------|
| 475      | Galunggung | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 4       |