

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 1+600 -

1+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 2+000

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : SEDANG

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 3+800 - 4+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 4+000 - 4+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Sawangan - Tipar



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	Jl. Sawangan - Tipar		RIDLO - ARIF	22