

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kalibacin



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	Jl. Kalibacin		RIDLO - ARIF	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kalibacin



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL



LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	Jl. Kalibacin		RIDLO - ARIF	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kalibacin



LOKASI : STA 0+760

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	Jl. Kalibacin		RIDLO - ARIF	3