

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : RUSAK BERAT

|                 |                                        |                                            |                                |              |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| NO. RUAS<br>488 | NAMA RUAS<br>Jl. Banjarparakan - Tipar | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>RIDLO - ARIF | HALAMAN<br>1 |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 0+400 - 0+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 0+600 - 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK

|                 |                                        |                                            |                                |              |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| NO. RUAS<br>488 | NAMA RUAS<br>Jl. Banjarparakan - Tipar | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>RIDLO - ARIF | HALAMAN<br>2 |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : KEIRKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 488      | Jl. Banjarparakan - Tipar |                                            | RIDLO - ARIF   | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 488      | Jl. Banjarparakan - Tipar |                                            | RIDLO - ARIF   | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 488      | Jl. Banjarparakan - Tipar |                                            | RIDLO - ARIF   | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT


LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 488      | Jl. Banjarparakan - Tipar |                                            | RIDLO - ARIF   | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 488      | Jl. Banjarparakan - Tipar |                                            | RIDLO - ARIF   | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 488      | Jl. Banjarparakan - Tipar |                                            | RIDLO - ARIF   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Banjarparakan - Tipar



LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 488      | Jl. Banjarparakan - Tipar |                                            | RIDLO - ARIF   | 10      |