

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KHOLID - SANDI	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KHOLID - SANDI	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KHOLID - SANDI	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KHOLID - SANDI	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong		KHOLID - SANDI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong		KHOLID - SANDI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong		KHOLID - SANDI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong		KHOLID - SANDI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong		KHOLID - SANDI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ajibarang - Cibangkong



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 - 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	Ajibarang - Cibangkong		KHOLID - SANDI	10