

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sokaraja Wetan - Karangduren



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
504	Sokaraja Wetan - Karangduren		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sokaraja Wetan - Karangduren



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600 - 0+620

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
504	Sokaraja Wetan - Karangduren		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sokaraja Wetan - Karangduren



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
504	Sokaraja Wetan - Karangduren		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sokaraja Wetan - Karangduren



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
504	Sokaraja Wetan - Karangduren		KHOLID - SANDI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sokaraja Wetan - Karangduren



LOKASI : **STA** **1+480**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
504	Sokaraja Wetan - Karangduren		KHOLID - SANDI	5