

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Klahang - Karangduren



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karangduren		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Klahang - Karangduren



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karangduren		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Klahang - Karangduren



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 1+000 - 1+050

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karangduren		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Klahang - Karangduren



LOKASI : STA 1+200 - 1+230

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 1+400 - 1+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	Klahang - Karangduren		KHOLID - SANDI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Klahang - Karangduren



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS 505	NAMA RUAS Klahang - Karangduren	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KHOLID - SANDI	HALAMAN 5
-----------------	------------------------------------	--	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Klahang - Karangduren



LOKASI : STA 1+810

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS 505	NAMA RUAS Klahang - Karangduren	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KHOLID - SANDI	HALAMAN 6
-----------------	------------------------------------	--	----------------------------------	--------------