

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT




LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa		KHOLID - SANDI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kemawi - Piasa



LOKASI : **STA 4+800 -**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT



STA 5+000

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	Kemawi - Piasa	KABUPATEN BANYUMAS	KHOLID - SANDI	13