

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+800 - 1+805

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 2+000 - 2+005

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Karangpetir - Karangpucung



LOKASI : STA 3+600 - 3+605

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 3+605 - 3+750

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
575	Jl. Karangpetir - Karangpucung		RIDLO - ARIF	6