

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                                            | KODHI - REZA   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                                            | KODHI - REZA   | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 6       |