

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jambu - Kaliurip



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **ASPAL**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **BAIK**

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **ASPAL**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **BAIK**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
589	Jambu - Kaliurip		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jambu - Kaliurip



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **ASPAL**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **BAIK**

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **ASPAL**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **SEDANG**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
589	Jambu - Kaliurip		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jambu - Kaliurip



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
589	Jambu - Kaliurip		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jambu - Kaliurip



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
589	Jambu - Kaliurip		KHOLID - SANDI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jambu - Kaliurip



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
589	Jambu - Kaliurip		KHOLID - SANDI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jambu - Kaliurip



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
589	Jambu - Kaliurip		KHOLID - SANDI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jambu - Kaliurip



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
589	Jambu - Kaliurip		KHOLID - SANDI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jambu - Kaliurip



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
589	Jambu - Kaliurip		KHOLID - SANDI	8