

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Baturaden - Wanawisata




LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL


LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Baturaden - Wanawisata	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Baturaden - Wanawisata



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Baturaden - Wanawisata	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2