


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Wangon - Kelapa Gading



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 596      | Jl. Wangon - Kelapa Gading |                                            | RIDLO - ARIF   | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Wangon - Kelapa Gading



LOKASI : STA 0+400 - 0+595

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+595 - 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 596      | Jl. Wangon - Kelapa Gading |                                            | RIDLO - ARIF   | 2       |