

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lumbir - Karanggayam



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN




LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir - Karanggayam		KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lumbir - Karanggayam



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir - Karanggayam		KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lumbir - Karanggayam



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir - Karanggayam	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lumbir - Karanggayam



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir - Karanggayam	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lumbir - Karanggayam



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir - Karanggayam	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lumbir - Karanggayam



LOKASI : **STA 1+950**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir - Karanggayam	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6