

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN

: Jl. Kelurahan Arcawinangun



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
628	urahan Arcawinangun		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN

: Jl. Kelurahan Arcawinangun



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
628	urahan Arcawinangun		KHOLID - SANDI	2