


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Grendeng - Karangwangkal



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
639	Grendeng - Karangwangkal	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Grendeng - Karangwangkal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : SEDANG




LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
639	Grendeng - Karangwangkal	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Grendeng - Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+770**

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : BAIK

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
639	Grendeng - Karangwangkal		KODHI - REZA	3