

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Gn. Srandil



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 643      | Gn. Srandil |                                            | KODHI - REZA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Gn. Srandil



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+460

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 643      | Gn. Srandil |                                            | KODHI - REZA   | 2       |