

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kematug Lor - Karangsalam



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 65       | Kematug Lor - Karangsalam |                                            | KODHI - REZA   | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kematug Lor - Karangsalam



LOKASI : STA 0+400 - 0+420

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 0+420 - 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 65       | Kematug Lor - Karangsalam |                                            | KODHI - REZA   | 2       |