


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kutosari - Pamijan



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	Kutosari - Pamijan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kutosari - Pamijan



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	Kutosari - Pamijan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kutosari - Pamijan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	Kutosari - Pamijan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kutosari - Pamijan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 1+400 - 1+520

KONDISI PERKERASAN : KRIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	Kutosari - Pamijan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kutosari - Pamijan



LOKASI : **STA** **1+520** - **1+550**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : BAIK

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	Kutosari - Pamijan	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5