

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Mohamad Besar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Mohamad Besar		KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Mohamad Besar



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Mohamad Besar		KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Mohamad Besar



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+000 - 1+180

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Mohamad Besar		KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Mohamad Besar



LOKASI : STA 1+180 - 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN :
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Mohamad Besar		KODHI - REZA	4