

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ciandong - Krg Kemiri



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN       :       3.5            M  
CATATAN                   :        BAIK


LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN :        KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN       :       3.5            M  
CATATAN                   :        RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 89       | Ciandong - Krg Kemiri |                                            | KHOLID - SANDI | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ciandong - Krg Kemiri



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN :        KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN       :       3.5            M  
CATATAN                   :        RUSAK BERAT


LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN :        KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN       :       3.5            M  
CATATAN                   :        RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 89       | Ciandong - Krg Kemiri |                                            | KHOLID - SANDI | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Ciandong - Krg Kemiri



LOKASI :               **STA               0+800**

KONDISI PERKERASAN               :       KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN               :       3.5               M  
CATATAN               :       RUSAK BERAT

LOKASI :               **STA               0+950**

KONDISI PERKERASAN               :       KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN               :       3.5               M  
CATATAN               :       RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 89       | Ciandong - Krg Kemiri |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |