

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cikidang- Cipete



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	Cikidang- Cipete		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cikidang- Cipete



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	Cikidang- Cipete		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cikidang- Cipete



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	Cikidang- Cipete		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cikidang- Cipete



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	Cikidang- Cipete		KHOLID - SANDI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Cikidang- Cipete



LOKASI : **STA** **1+550**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	Cikidang- Cipete		KHOLID - SANDI	5