

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kranggann-Krajan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Jl.Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kranggann-Krajan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Jl.Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kranggann-Krajan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Jl.Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kranggann-Krajan



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Jl.Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kranggann-Krajan



14 Sep 2021 12:02:49
7,3747S 108,9751E
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 108 #STA 0+800
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Sep 2021 12:03:25
7,3742S 108,9754E
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 108 #STA 0+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Jl.Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kranggann-Krajan



14 Sep 2021 12:04:35
7,3730S 108,9762E
Jalan Raya Tugol Gumelar
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 108 #STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



14 Sep 2021 12:05:10
7,3725S 108,9763E
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 108 #STA 1+050
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Jl.Kranggann-Krajan		EKO&FAIZ	6