

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+430

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUMELAR-TLAGA



14 Sep 2021 12.10.12
 -7°20'42,348"S 108°57'43,236"E
 #No Ruas 109 #STA 5+900
 #Bina Marga Kab Banyumas



LOKASI : **STA 5+900**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
109	JL. GUMELAR-TLAGA		KRESNA & BAYU	30