

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



13 Sep 2021 11.42.53
-7°24'0,552"S 109°5'58,824"E
Lesmana
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 11#STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Sep 2021 11.44.40
-7°24'0,6"S 109°6'0,81"E
Jalan Pancurendang
Lesmana
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 11#STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



13 Sep 2021 11.45.45
-7°24'1,2"S 109°6'4,806"E
Jalan Pancurendang
Lesmana
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 11#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Sep 2021 11.47.52
-7°24'1,842"S 109°6'9,096"E
Jalan Pancurendang
Lesmana
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 11#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



13 Sep 2021 11.50.21
-7°24'2,262"S 109°6'11,544"E
Jalan Pancurendang
Lesmana
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 11#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Sep 2021 11.53.24
-7°23'57,51"S 109°6'11,916"E
Jalan Ajibarang Secang
Pancurendang
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 11#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANCURENDANG-LESMANA



13 Sep 2021 11.55.21
-7°24'4,458"S 109°6'12,09"E
Jalan Pancurendang
Lesmana
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 11#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	JL. PANCURENDANG-LESMANA		KRESNA & BAYU	10