

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkebojing-Derak



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkebojing-Derak		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkebojing-Derak



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkebojing-Derak		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkejoing-Derak



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkejoing-Derak		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkejoing-Derak



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkejoing-Derak		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 3+900

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 4+100

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak




LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix




LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karangkemojing-Derak



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Jl.Karangkemojing-Derak		EKO&FAIZ	52

RUSAK RINGAN
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK RINGAN
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
SEDANG
SEDANG
BAIK
SEDANG
SEDANG
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK RINGAN
RUSAK BERAT
SEDANG
BAIK
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
RUSAK RINGAN
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG

SEDANG
SEDANG
SEDANG
RUSAK RINGAN
BAIK
BAIK
SEDANG
BAIK
BAIK
SEDANG
BAIK
BAIK
SEDANG
SEDANG
BAIK
SEDANG
BAIK
SEDANG
SEDANG
SEDANG
BAIK
SEDANG
BAIK
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
RUSAK BERAT
SEDANG
BAIK
SEDANG
SEDANG
BAIK
SEDANG
RUSAK RINGAN
SEDANG
BAIK
BAIK
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
BAIK
SEDANG
BAIK
SEDANG

BAIK
SEDANG
BAIK
BAIK
BAIK
SEDANG
BAIK
BAIK
BAIK