

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI





27 Sep 2021 11.22.10
7,546705S 109,142195E
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11.23.01
7,547577S 109,142582E
Jalan Desa Karanganyar
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



27 Sep 2021 11.23.49
7,547712S 109,143546E
Jalan Desa Karanganyar
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11.24.31
7,547825S 109,144357E
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. PERNASIDI-RANCAMAYA







27 Sep 2021 11:25:15
7,547940S 109,145405E
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11:26:00
7,548018S 109,146215E
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



27 Sep 2021 11:26:42
7,548058S 109,146733E
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11:28:08
7,548196S 109,147925E
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M


CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI







27 Sep 2021 11:29:01
7,548335S 109,149106E
Jalan Sanmiardja
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA.1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11:29:42
7,548353S 109,149351E
Jalan Sanmiardja
Karanganyar
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA.1+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



27 Sep 2021 11:30:35
7,548486S 109,150473E
Jalan Seto
Menganti
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA.2+000
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11:31:30
7,548622S 109,151595E
Jalan Seto
Menganti
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA.2+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



27 Sep 2021 11:32:10
7,548707S 109,152283E
Jalan Seto



27 Sep 2021 11:33:07
7,548813S 109,153208E
Jalan Seto



Menganti
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 2+200
#Bina Marga Kab Banyumas



Menganti
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 2+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



27 Sep 2021 11:33:53
7,548900S 109,153957E
Jalan Lapangan
Menganti
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 2+400
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11:34:44
7,548816S 109,155071E
Jalan Rawalo-Cilacap
Menganti
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 2+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. MARGASANA-MENGANTI



27 Sep 2021 11:35:27
7,548825S 109,155459E
Menganti
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 116#STA 2+580
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+580**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Beton

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	JL. MARGASANA-MENGANTI		IMAM & TONI	15