

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi




LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN	0	KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN	0	KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK





LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
278	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021


RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN





LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



CATATAN

: hotmix

CATATAN

: hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN**

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
 CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
 CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN**

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
 CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
 CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN	BANYUMAS	KRESNA & BAYU	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN	BANYUMAS	KRESNA & BAYU	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN





LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



27 Sep 2021 11:13:15
7°33'28.944"S 109°7'59.19"E
Jalan Lingkar
Pekuncen
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 122#STA 6+100
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11:13:57
7°33'28.734"S 109°7'1.752"E
15 Jalan Desa Pekuncen
Pekuncen
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 122#STA 6+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 6+100

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN



27 Sep 2021 11:14:49
7°33'28.626"S 109°7'4.122"E
15 Jalan Desa Pekuncen
Pekuncen
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 122#STA 6+300
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 11:16:01
7°33'28.542"S 109°7'6.192"E
R105/02 Jalan Raya Pekuncen
Kedungwringin
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 122#STA 6+350
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 6+300

LOKASI : STA 6+350

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	JL.PENGADEGAN-PEKUNCEN		KRESNA & BAYU	33