

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedugwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedugwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedugwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedugwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.1 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas				
	28 Sep 2021 13:28:30 7.55345 109.1311E Karanglewas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 128 #STA 0+800 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	0+800		
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Berat			
LEBAR PERKERASAN :	2.1	M		
CATATAN :	Kerikil			
LOKASI :	STA	0+900		
KONDISI PERKERASAN :	Sedang			
LEBAR PERKERASAN :	3	M		
CATATAN :	Lapis Penetrasi			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas				
	28 Sep 2021 13:30:30 7.55383 109.1292E Jalan Gede Kedungwringin Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 128 #STA 1+000 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	1+000		
KONDISI PERKERASAN :	Sedang			
LEBAR PERKERASAN :	3	M		
CATATAN :	Lapis Penetrasi			
LOKASI :	STA	1+100		
KONDISI PERKERASAN :	Sedang			
LEBAR PERKERASAN :	3	M		
CATATAN :	Lapis Penetrasi			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerkil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 1+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerkil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Kedungwringin-Karanglewas



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
592	Jl.Kedungwringin-Karanglewas		EKO&FAIZ	12