

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL



25 Sep 2021 10.02.54
7°27'42.312"S 109°19'7.47"E
21 Jalan Mantenani
Kalicupak Kidul
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 137#STA 0+800
#Bina Marga Kab Banyumas



25 Sep 2021 10.03.38
7°27'42.048"S 109°19'10.752"E
No.38 Jalari Mantenani
Kalicupak Kidul
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 137#STA 0+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : hotmix


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL



25 Sep 2021 10.04.21
7°27'41.928"S 109°19'13.062"E
No.1 Jalan Oter Kalicupak Kidul
Kalicupak Kidul
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 137#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
137	JL. PETIR-KALI CUPAK KIDUL		KRESNA & BAYU	6