

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 0+620

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 1+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



1 Okt 2021 09.25.36
 -7°29'16,572"S 109°19'9,33"E
 Suro
 Kecamatan Kalibagor
 Kabupaten Banyumas
 Jawa Tengah
 #No Ruas 139#STA 2+500
 #Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 09.26.46
 -7°29'17,202"S 109°19'11,958"E
 Jalan Siliwangi
 Suro
 Kecamatan Kalibagor
 Kabupaten Banyumas
 Jawa Tengah
 #No Ruas 139#STA 2+600
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



1 Okt 2021 09.27.39
 -7°29'17,088"S 109°19'15,666"E
 Suro
 Kecamatan Kalibagor
 Kabupaten Banyumas
 Jawa Tengah
 #No Ruas 139#STA 2+700
 #Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 09.28.34
 -7°29'16,818"S 109°19'18,438"E
 No.19 Jalan Siliwangi
 Suro
 Kecamatan Kalibagor
 Kabupaten Banyumas
 Jawa Tengah
 #No Ruas 139#STA 2+800
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



1 Okt 2021 09:29:32
7°29'16,422"S 109°19'20,868"E
No.19 Jalan Siliwangi
Suro
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 139#STA 2+900
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 09:30:15
7°29'16,266"S 109°19'23,322"E
Nomor 20 Jalan Siliwangi
Suro
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 139#STA 3+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



1 Okt 2021 09:31:26
7°29'15,684"S 109°19'27,654"E
Suro
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 139#STA 3+100
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 09:32:48
7°29'15,96"S 109°19'31,692"E
Jalan Siliwangi
Suro
Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 139#STA 3+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix





LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIBAGOR-SURO



LOKASI : **STA 3+700**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Hotmix

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	JL. KALIBAGOR-SURO		KRESNA & BAYU	21