

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : **STA 0+170**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+210

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+220

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+540

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+640

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+670

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+840

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+860

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PAJERUKAN-PETIR



LOKASI : STA 1+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	JL.PAJERUKAN-PETIR		KRESNA & BAYU	2