

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+110

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+315

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR





LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+070

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR





LOKASI : STA 1+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+400



KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR





LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : Lapis Penetrasi M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR





LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDIRI-KARANGANYAR



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
155	JL. KEDIRI-KARANGANYAR		IMAM & TONI	14