

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



24 Sep 2021 09.25.29
-7°24'11,22"S 109°11'25,062"E
Jalan Haji Nurhakim
Jipang
Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas



24 Sep 2021 09.26.40
-7°24'8,196"S 109°11'24,954"E
Jalan Haji Nurhakim
Jipang
Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



24 Sep 2021 09.27.34
-7°24'5,508"S 109°11'24,852"E
Jalan Haji Nurhakim
Jipang
Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 2+100
#Bina Marga Kab Banyumas



24 Sep 2021 09.28.50
-7°24'1,608"S 109°11'24,804"E
850 Jalan Haji Nurhakim
Jipang
Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 2+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
278	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+100

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+300

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 3+500**

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 3+700**

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	29


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



24 Sep 2021 10.14.30
-7°22'16,062"S 109°10'38,76"E
#No Ruas 168#STA 6+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



24 Sep 2021 10.15.24
-7°22'14,508"S 109°10'36,564"E
#No Ruas 168#STA 6+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021


RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



24 Sep 2021 10.16.39
-7°22'12,114"S 109°10'33,93"E
#No Ruas 168#STA 6+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



24 Sep 2021 10.17.33
-7°22'8,586"S 109°10'33,006"E
10 Jalan Raya Sunyalangu
Sunyalangu
Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 6+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA 6+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



24 Sep 2021 10.32.24
-7°22'17,544"S 109°10'10,998"E
no.1 Jalan Raya Sokawera
Sokawera
Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 7+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



24 Sep 2021 10.33.28
-7°22'17,82"S 109°10'8,616"E
no.1 Jalan Raya Sokawera
Sokawera
Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 8+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



24 Sep 2021 10.34.39
-7°22'18,006"S 109°10'5,598"E
no.1 Jalan Raya Sokawera
Sokawera
Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 8+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



24 Sep 2021 10.36.04
-7°22'18,054"S 109°10'3,684"E
Unnamed Road
Sokawera
Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 168#STA 8+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix




LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH



LOKASI : **STA** **10+300**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Hotmix

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	JL.KETAPANG-GUNUNGLURAH		KRESNA & BAYU	53