

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : **STA** **1+150**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 1+830

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA	0	KRESNA & BAYU	14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA	0	KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : **STA 2+620**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA 2+630**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA	0	KRESNA & BAYU	14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SINGASARI-SOKAWERA



LOKASI : **STA 2+650**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
170	JL. SINGASARI-SOKAWERA	0	KRESNA & BAYU	14