

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEI KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEI KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	12

FOTO SURVEI KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	13

FOTO SURVEI KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 4+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 4+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : STA 5+040

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Kebasen-Sawangan



LOKASI : **STA 5+140**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
177	Jl. Kebasen-Sawangan		Kukuh Aji Pranata	29