

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



11 Okt 2021 10.46.29
7,556684S 109,223506E
6 Jalan Pemancar Kaliwedi
Kaliwedi
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 185#STA 0+300
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 10.47.08
7,556648S 109,224203E
6 Jalan Pemancar Kaliwedi
Kaliwedi
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 185#STA 0+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



11 Okt 2021 10.47.56
7,556911S 109,224565E
6 Jalan Pemancar Kaliwedi
Kaliwedi
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 185#STA 0+500
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 10.49.58
7,558503S 109,225356E
no.1 Jalan Kendeng Kaliwedi
Kaliwedi
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 185#STA 0+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 1+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+040

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.4 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 2+030

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+230

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI





LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI





LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIWEDI-KARANGSARI





LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	JL. KALIWEDI-KARANGSARI		IMAM & TONI	31