

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



16 Sep 2021 11.11.24
7,325836S 109,226156E
Jalan Raya Barat
Karangmangu
Kecamatan Baturaden
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 189#STA 0+000
#Bina Marga Kab Banyumas



16 Sep 2021 11.13.20
7,325151S 109,225261E
Jalan Raya Barat
Karangmangu
Kecamatan Baturaden
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 189#STA 0+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



16 Sep 2021 11.14.15
7,324740S 109,224481E
Unnamed Road
Ketenger
Baturaden, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 189#STA 0+200
#Bina Marga Kab Banyumas



16 Sep 2021 11.16.09
7,324661S 109,223359E
Unnamed Road
Ketenger
Baturaden, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 189#STA 0+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix




LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS





LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS





16 Sep 2021 12.03.54
7,342989S 109,198909E
#No Ruas 189#STA 5+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix



16 Sep 2021 12.04.57
7,343455S 109,198390E
#No Ruas 189#STA 5+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KETENGER-PENINIS



16 Sep 2021 12.06.17
7,344225S 109,197867E
#No Ruas 189#STA 5+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	JL. KETENGER-PENINIS		IMAM & TONI	28