

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+220

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 1+230

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 1+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+420

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 10      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 11      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 12      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 13      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix


LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 16      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 17      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 18      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 19      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 20      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 21      |


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 22      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 23      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 24      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG





16 Sep 2021 10:50:39  
7,339420S 109,218457E  
Jalan Raya Baturaden Barat Karangtengah  
Karangtengah  
Kecamatan Baturaden  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 194#STA 4+300  
#Bina Marga Kab Banyumas



16 Sep 2021 10:51:23  
7,338752S 109,218417E  
Jalan Raya Kutaliman  
Kutaliman  
Kecamatan Kedungbanteng  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 194#STA 4+400  
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :           **STA**                   **4+300**

LOKASI :           **STA**                   **4+400**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
 LEBAR PERKERASAN    :       2,6               M  
 CATATAN               :       hotmix

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
 LEBAR PERKERASAN    :       2,6               M  
 CATATAN               :       hotmix

|          |                         |                                   |                |         |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 25      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**  
**RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG**



16 Sep 2021 10:52:24  
7,338765S 109,217462E  
Jalan Kaliputra  
Melung  
Kecamatan Kedungbanteng  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 194#STA 4+500  
#Bina Marga Kab Banyumas



16 Sep 2021 10:53:16  
7,338299S 109,216736E  
Jalan Kaliputra  
Melung  
Kecamatan Kedungbanteng  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 194#STA 4+600  
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :           **STA**                   **4+500**

LOKASI :           **STA**                   **4+600**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
 LEBAR PERKERASAN    :       2,6               M  
 CATATAN               :       hotmix

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
 LEBAR PERKERASAN    :       2,6               M  
 CATATAN               :       hotmix

|          |                         |                                   |                |         |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 26      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**  
**RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG**







16 Sep 2021 10.54.37  
7,337573S 109,216051E  
Jalan Kaliputra  
Melung  
Kecamatan Kedungbanteng  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 194#STA 4+700  
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix



16 Sep 2021 10.55.33  
7,337407S 109,215840E  
Jalan Kaliputra  
Melung  
Kecamatan Kedungbanteng  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 194#STA 4+750  
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 27      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



16 Sep 2021 10.56.31  
7,337219S 109,215518E  
Jalan Kaliputra  
Melung  
Kecamatan Kedungbanteng  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 194#STA 4+800  
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : hotmix



16 Sep 2021 10.58.06  
7,336777S 109,214461E  
Melung  
Kecamatan Kedungbanteng  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 194#STA 4+900  
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 28      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG





LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 5+040

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 29      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGNANGKA-MELUNG



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 194      | JL. KARANGNANGKA-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 30      |