

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI. KENITEN-KUTALIMAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+015**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI. KENITEN-KUTALIMAN



LOKASI : **STA 0+016**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI. KENITEN-KUTALIMAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	JI. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI. KENITEN-KUTALIMAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	JI. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI. KENITEN-KUTALIMAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	JI. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI. KENITEN-KUTALIMAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	JI. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI. KENITEN-KUTALIMAN





16 Sep 2021 09:11:52
7,365588S 109,214060E
Jalan Paduraksa
Keniten
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 196#STA 0+950
#Bina Marga Kab Banyumas



16 Sep 2021 09:12:46
7,365523S 109,214172E
Jalan Paduraksa
Keniten
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 196#STA 0+965
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+965

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 1,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. KENITEN-KUTALIMAN



16 Sep 2021 09:14:15
7,365117S 109,214507E
No.48 Jalan Raya Karangnangka
Karangnangka
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 196#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



16 Sep 2021 09:16:12
7,363914S 109,214918E
No.48 Jalan Raya Karangnangka
Karangnangka
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 196#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1,2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Lesmana-Cikembulan





LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. KENITEN-KUTALIMAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+500


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. KENITEN-KUTALIMAN





LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+570

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. KENITEN-KUTALIMAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+700


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. KENITEN-KUTALIMAN





Kotaliman

Kecamatan Kedungbanteng

Kabupaten Banyumas

Jawa Tengah

#No Ruas 196#STA 1+800

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA**

1+800

KONDISI PERKERASAN

:

Baik

LEBAR PERKERASAN

:

3,1

M

CATATAN

:

Lapis Penetrasi



Kotaliman

Kecamatan Kedungbanteng

Kabupaten Banyumas

Jawa Tengah

#No Ruas 196#STA 1+900

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA**

1+900

KONDISI PERKERASAN

:

Baik

LEBAR PERKERASAN

:

2,4

M

CATATAN

:

Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	JI. KENITEN-KOTALIMAN		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JI. KENITEN-KOTALIMAN					
 16 Sep 2021 09.36.32 7,359690S 109,214736E 12 Jalan Raya Kotaliman Kotaliman Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 196#STA 2+000 #Bina Marga Kab Banyumas		 16 Sep 2021 09.37.26 7,358957S 109,214692E Kotaliman Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 196#STA 2+100 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2,4 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,4 M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	CATATAN	:	Lapis Penetrasi
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
196	JI. KENITEN-KOTALIMAN		IMAM & TONI	14	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JI. KENITEN-KOTALIMAN					
 16 Sep 2021 09.38.39 7,358593S 109,215656E Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 196#STA 2+200 #Bina Marga Kab Banyumas		 16 Sep 2021 09.40.03 7,358950S 109,216892E Kotaliman Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 196#STA 2+250 #Bina Marga Kab Banyumas			

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 2+250**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl. KENITEN-KUTALIMAN		IMAM & TONI	15