

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+240

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 0+760

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 10      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 11      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+830

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 12      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 13      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 16      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 17      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI : STA 2+740

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIKESUR-MELUNG



LOKASI :           **STA           2+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
CATATAN                         :     Lapis Penetrasi

LOKASI :           **STA           3+000**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
CATATAN                         :     Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 197      | JL. KALIKESUR-MELUNG |                                   | IMAM & TONI    | 19      |