

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



5 Okt 2021 12:27:20
-7°23'26,598"S 109°18'2,214"E
No.18 Jalan Raya Larangan
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 215#STA 0+000
#Bina Marga Kab Banyumas



5 Okt 2021 12:29:58
-7°23'28,062"S 109°17'58,398"E
No 5 Jalan Raya Karangturi
Karangturi
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 215#STA 0+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



5 Okt 2021 12:31:17
-7°23'28,782"S 109°17'56,694"E
Unnamed Road
Karangturi
Sumbang
Kabupatén Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 215#STA 0+200
#Bina Marga Kab Banyumas



5 Okt 2021 12:32:48
-7°23'30"S 109°17'53,322"E
Unnamed Road
Karangturi
Sumbang
Kabupatén Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 215#STA 0+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



5 Okt 2021 12.33.24
-7°23'30,39"S 109°17'52,518"E
Unnamed Road
Karangturi
Sumbang
Kabupatén Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 215#STA 0+350
#Bina Marga Kab Banyumas



5 Okt 2021 12.34.26
-7°23'31,488"S 109°17'49,404"E
Unnamed Road
Karangturi
Sumbang
Kabupatén Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 215#STA 0+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



5 Okt 2021 12.35.54
-7°23'32,622"S 109°17'46,368"E
Unnamed Road
Karangturi
Kecamatan Sumbang
Kabupatén Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 215#STA 0+500
#Bina Marga Kab Banyumas



5 Okt 2021 12.36.52
-7°23'32,922"S 109°17'45,762"E
Unnamed Road
Karangturi
Sumbang
Kabupatén Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 215#STA 0+510
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+510

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



LOKASI : STA 0+530

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LINGASARI-SILADO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	JL. LINGASARI-SILADO		KRESNA & BAYU	12