

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+460

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI





4 Okt 2021 11:27:07
7,401842S 109,274004E
Jalan Lapangan
Karangsoka
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 223#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas



4 Okt 2021 11:28:02
7,401389S 109,273441E
Jalan Lapangan
Karangsoka
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 223#STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



4 Okt 2021 11:28:52
7,400894S 109,273321E
Jalan Lapangan
Karangsoka
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 223#STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas



4 Okt 2021 11:29:29
7,400186S 109,272865E
No.17 Jalan Cendrawasih
Bantarwuni
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 223#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. PERNASIDI-RANCAMAYA







LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI



 4 Okt 2021 11.33.40 7,397333S 109,270121E Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 223#STA 1+900 #Bina Marga Kab Banyumas	 4 Okt 2021 11.34.21 7,397386S 109,269613E Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 223#STA 2+000 #Bina Marga Kab Banyumas
LOKASI : STA 1+900	LOKASI : STA 2+000
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi	CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS 223	NAMA RUAS JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 11
-----------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI				
 4 Okt 2021 11.35.24 7,397354S 109,269011E Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 223#STA 2+100 #Bina Marga Kab Banyumas	 4 Okt 2021 11.36.04 7,397365S 109,268211E Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 223#STA 2+200 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI : STA 2+100	LOKASI : STA 2+200			
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik			
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M	LEBAR PERKERASAN : 3,8 M			
CATATAN : Lapis penetrasi	CATATAN : Lapis penetrasi			

NO. RUAS 223	NAMA RUAS JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 12
-----------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI				
 4 Okt 2021 11.37.03 7,397369S 109,266940E	 4 Okt 2021 11.38.22 7,397369S 109,265894E No.12 Jalan Sunan Bonang			



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL.KARANGSOKA-BANTARWUNI		IMAM & TONI	13