

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+190

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+230

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+245

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+360

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+375

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+390

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+510

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+520

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+840

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+915

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+925

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+010

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+030

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+060

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+080

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+450

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+470

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+480

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+610

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+850

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	27


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi




LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 3+640

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+690

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	31


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	33


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEMRANJEN - SIBALUNG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
226	KEMRANJEN - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	34