

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+460

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+550**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+650**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : STA 1+770

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - NUSAMANGIR



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - NUSAMANGIR		FEBRI & GOLDY	13